



# Triplo W

7X0P40



Pestillo el


Resistente al agua, 12 V CC, IP54



## Presupuesto

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Alimento</b>              | 12 V CC                                  |
| <b>Actual</b>                | 230 mA                                   |
| <b>Tipo de apertura</b>      | NC a prueba de fallos                    |
| <b>Adecuado</b>              | Puertas de metal, Puertas de madera      |
| <b>Certificado</b>           | IP54 (agua y polvo)                      |
| <b>Dimensiones</b>           | 98,9 (largo) x 21 (ancho) x 36 (alto) mm |
| <b>Fuerza de resistencia</b> | hasta 5000 N                             |

## Dimensiones






# Triplow W


7X0P40




## Esquema de perforación




1  
Corte el agujero de acuerdo al tamaño del pestillo.



2  
Ensamble la cerradura y encienda la alimentación para probar.



3  
Arreglar el pestillo eléctrico.



4  
Finalizado.

## Diagrama de cableado

